

Mennyire biztonságosak az EU-ban forgalmazott fényfüzerek?

A nemzeti piacfelügyeleti hatóságok együttműködtek egy, az Európai Bizottság által finanszírozott termékbiztonsági kampanyban, amelynek keretében a piacukon forgalmazott, kiválasztott fényfüzerek uniós szabályoknak és szabványoknak való megfelelőségét vizsgálták.



Mit teszteltek?

87 darab, 11 országban online és fizikai üzletekben vásárolt, hálózati árammal működő hagyományos fényfüzereket és fénykígyókat elemeztek egy akkreditált európai laboratóriumban. A laboratóriumi vizsgálatok a vezetékek, az áramütés elleni védelem, valamint a hővel és nedvességgel szembeni ellenállás ellenőrzésére terjedtek ki. A címkézést és jelöléseket az illetékes nemzeti hatóságok ellenőrizték.



Mit kell tennie?

- **Kövesse** a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket és utasításokat.
- **A megrongálódott fényfüzért azonnal** ártalmatlanítsa.
- Ellenőrizze a [Safety Gate](#) felületén a megvásárolni kívánt fényfüzérrel kapcsolatos bejelentett problémákat.

- A termékkel kapcsolatos biztonsági problémákat vagy baleseteket **jelentse** a fogyasztóvédelmi hatóságnak a [Consumer Safety Gateway](#) felületén.



Vizsgálati eredmények

A 87 minta **48%-a** nem teljesítette a vizsgálati követelményeknek legalább egyikét. A címkézésre vonatkozó ellenőrzések figyelembevételével **55%** nem felelt meg a követelményeknek.

A fő hibák a nedvességgel szembeni ellenállással, az áramütés elleni védelemmel és szilárd tárgyakkal szembeni ellenállással voltak kapcsolatosak.

A vizsgálatokból az is kiderült, hogy néhány minta túl vékony vezetékekkel rendelkezett, míg más mintákon kültéri használatra való alkalmasságot tüntettek fel, azonban nem bizonyultak vízállónak.

Összesített vizsgálati eredmények – beleértve a figyelmeztetéseket, jelöléseket és utasításokat



- Nem felelt meg a követelményeknek
- Megfelelt a követelményeknek




Milyen kockázatokkal járnak?

A fő biztonsági kockázatok az áramütéshez, a tűzhez, valamint az égési sérülésekhez kapcsolódtak. Például a feszültség alatt álló részek vízzel szembeni nem megfelelő védelme áramütést okozhat, ha a készülékhez annak bedugott állapotában hozzányúlnak.



Milyen intézkedéseket tettek a nemzeti hatóságok?

Kilenc minta **súlyos biztonsági és egészségügyi kockázatot** jelentett, 1 magas, 6 közepes, 15 pedig alacsony kockázatúnak minősült. Hetet visszahívtak, egyet kivontak, ötöt pedig kitiltottak az egységes piacról.



A **hét darab fényfüzér** esetében uniós szintű, súlyos kockázatokról szóló értesítések érkeztek a [Safety Gate](#) felületén, az EU veszélyes, nem élelmiszer jellegű termékekre vonatkozó gyorsriasztó-rendszerén keresztül. A gyártók és forgalmazók utasítást kaptak, hogy:

- hívják vissza termékeiket a fogyasztóktól;
- vonják ki őket a piacról;
- állítsák le a további értékesítéseket;
- pótolják a címkézéssel, figyelmeztetésekkel és utasításokkal kapcsolatos hiányosságokat.

