

Hversu öruggar eru ljósaseríur sem seldar eru í ESB?

Markaðseftirlitsyfirvöld á landsvísu unnu saman að öryggisherferð fyrir vörur, sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fjármagnaði, til að prófa valdar ljósaseríur sem seldar voru á mörkuðum þeirra til að ganga úr skugga um að þær væru í samræmi við reglur og staðla ESB.



Hvað var prófað?

87 ljósaseríur, sem samanstanda af hefðbundnum ljósaseríum og kaðlaljósum sem knúin eru með rafmagni, keyptum á netinu og í hefðbundnum verslunum í **11 lönd** voru greind af viðurkenndri rannsóknarstofu innan ESB. Rannsóknarstofufrófanir innihéldu athuganir á raflögnum, vörn gegn raflosti og viðnámi gegn hita og raka. Merkingar og merkingar voru staðfestar af viðeigandi innlendum yfirvöldum.



Hvað ættir þú að gera?

- **Fylgdu** öryggisviðvörðunum og leiðbeiningum.
- **Farga** ljósaseríu tafarlaust ef hún skemmist.
- Athuga [Öryggisgáttina](#) vegna tilkynntra vandamála vegna ljósaseríu sem þú hyggst kaupa.
- **Tilkynnið** öryggisvandamál eða slys til neytendaverndaryfirvalda á [Neytendaöryggisgáttinni](#).



Niðurstöður prófana

Af 87 sýnum uppfylltu **(48%)** ekki að minnsta kosti eina af prófunarkröfunum. Þegar athuganir á merkingum eru taldar með uppfylltu **55%** ekki kröfurnar.

Helstu bilanirnar tengdust viðnámi gegn föstum hlutum og vörn gegn raka og raflosti.

Prófanir leiddu einnig í ljós að sum sýni voru með of litla raflögn á meðan önnur bentu til þess að þau hentuðu til notkunar utandyra en reyndust ekki vatnsheld.

Niðurstöður úr prófun að meðtöldum
athugunum á viðvörðunum,
merkingum og leiðbeiningum



- Uppfyllti ekki kröfur
- Uppfyllti kröfur




Hver er áhættan?

Helstu öryggisáhættur tengjast raflosti, eldi og brunasárum. Þessi ófullnægjandi vernd spennuhafahluta gegn vatnsinnstreymi getur valdið raflosti ef tækið er meðhöndlað þegar það er tengt við rafmagn.



Hvarð gerðu markaðseftirlitsyfirvöld?

Níu sýnishorn voru tilgreind sem **alvarleg hættu** er varða öryggi og heilbrigði, eitt mikla áhættu, sex meðaláhættu og 15 litla áhættu. Sjö voru innkölðuð, eitt afturkallað og fimm bönnuð af innri markaðnum.



Tilkynningar um allt ESB fyrir **fjórar ljósaserfur** með alvarlega hættu voru birtar á [Öryggisgáttinni](#), Skynditilkynningakerfi ESB fyrir hættulegar neytendavörur aðrar en matvæli. Framleiðendum og dreifingaraðilum var falið að:

- innkalla vörur sínar frá neytendum;
- afturkalla vöruna af markaði;
- stöðva frekari sölu;
- leiðrétta galla með merkimiðum, viðvörðunum og leiðbeiningum.

