



Hversu örugg eru litlir rafmagnshitara sem seldir eru í ESB?



Markaðseftirlitsyfirvöld á landsvísu unnu saman að vöruöryggisherferð, sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fjármagnaði, til að prófa valda litla rafmagnshitara sem seldir voru á mörkuðum þeirra til að ganga úr skugga um að þeir uppfylltu reglur og staðla ESB.



Hvað var prófað?

80 sýnishorn af litlum rafmagnshiturum keypt á netinu og í hefðbundnum verslunum í **11 lönd** voru greindir af viðurkenndri rannsóknarstofu í ESB. Prófanir í rannsóknarstofu innihéldu athuganir á vörn gegn aðgangi að spennuhafa hlutum, rakapól, stöðugleika og vélrænum hættum og viðnámi gegn eldi og hita. Merkingar og merkingar voru staðfestar af viðeigandi innlendum yfirvöldum.



Hvað ættir þú að gera?

- **haltu** rafmagnshitara frá börnum, vatni og blautum fötum;
- **ekki** láta það vera kveikt á meðan þú sefur, loka fyrir loftræstigrillin, snerta hitaeyninguna eða nota ferðamillistykki til að stinga vörunni í samband;
- **athuga Öryggisgáttina** vegna tilkynntra vandamála fyrir litla rafmagnshitara sem þú hyggst kaupa.
- **tilkynnið öryggisvandamál** eða slys vegna vörunnar til neytendaverndaryfirvalda á [Neytendaöryggisgáttinni](#).



Niðurstöður prófana


43 af 80 sýnum uppfylltu ekki að minnsta kosti eina af prófunarkröfunum.

Niðurstöður leiddu í ljós að sumar vörur höfðu ófullnægjandi vélrænan styrk, sem gæti leitt til brots, útsetningar fyrir spennuhafahlutum og raflosti. Ef um er að ræða viftuhitara gæti þetta einnig afhjúpað hættulega hreyfanlega hluti, svo sem viftublöð. Önnur lykilatriði sem komu fram voru meðal annars skortur á merkingum eða ófullnægjandi leiðbeiningar.

50 af 80 sýnum stóðust ekki kröfur um viðvaranir, merkingar og leiðbeiningar sem fylgja vörunni.

Í heildina uppfylltu **62%** prófaðra sýnaekki a.m.k. eina af kröfum prófunaráætlunarinnar.

Niðurstöður prófana
Niðurstöður athuganna að meðtöldum athugunum á viðvörnum, merkingum og leiðbeiningum





Hver er áhættan?

Þar sem notkun þessara tækja er að aukast, vegna auðveldrar notkunar og sparnaðar, verða viðvaranir, merkingar og leiðbeiningar nauðsynlegar. Hins vegar eru þessi tæki hættuleg raflosti og eldsvoða og geta auðveldlega dottið um koll.

Rangar eða vantar merkingar hætta einnig á að þessar vörur séu misnotaðar, svo sem að þær séu settar nálægt eldfimum efnum.



Hvarð gerðu markaðseftirlitsyfirvöld?

Sjö sýni voru metin sem **alvarleg hætta**, eitt í mikilli hættu, þrjú miðlungs hætta og 12 í lítilli hættu.

