


Cik drošas ir ES tirgotās spuldzīšu virtenes?

Valstu tirgus uzraudzības iestādes sadarbojas Eiropas Komisijas finansētā izstrādājumu drošuma kampaņā, lai testētu atsevišķu to tirgū pārdoto spuldzīšu virtenu atbilstību ES noteikumiem un standartiem.



Kas tika testēts?

87 spuldzīšu virtenes, tostarp no elektrotīkla darbināmas tradicionālas spuldzīšu virtenes un gaismas virtenes-caurules, kas iegādātas tiešsaistē un fiziskos veikalos **11 valstīs**, tika analizēti akreditētā laboratorijā ES. Laboratorijas testos tika pārbaudīta elektroinstalācija, aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu, kā arī izturība pret karstumu un mitrumu. Etiķetes un marķējumu pārbaudīja attiecīgās valsts iestādes.



Kas jums būtu jādara?

- **Ievērojiet** drošības brīdinājumus un instrukcijas.
- Nekavējoties **izmetiet** spuldzīšu virteni, ja tā ir bojāta.
- Pārbaudiet [Safety Gate](#), lai uzzinātu, vai nav ziņots par problēmām saistībā ar spuldzīšu virteni, kuru vēlaties iegādāties.
- Par jebkādam ar produktu saistītām **drošuma problēmām** vai negadījumiem ziņojiet patērētāju tiesību aizsardzības iestādei portālā [Consumer Safety Gateway](#).



Testēšanas rezultāti

48% no 87 paraugiem neatbilda vismaz vienai no testēšanas prasībām. Ņemot vērā arī marķējuma pārbaudes, prasībām neatbilda **55%** paraugu.

Galvenās nepilnības bija saistītas ar izturību pret mitrumu un aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, kā arī ar izturību pret cietiem priekšmetiem.

Testos tika arī konstatēts, ka dažiem paraugiem ir mazmēra vadi, savukārt attiecībā uz citiem paraugiem bija norādīts, ka tie ir piemēroti lietošanai ārpus telpām, taču tika konstatēts, ka tie nav ūdensizturīgi.

Testēšanas rezultāti, ietverot brīdinājumu, marķējuma un instrukciju pārbaudes



- Prasībām neatbilstoši
- Prasībām atbilstoši




Kādi ir riski?

Galvenie konstatētie drošuma riski bija saistīti ar elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku un apdegumu iespējamību. Piemēram, daļu, pa kurām plūst strāva, nepietiekamā aizsardzība pret ūdens iekļūšanu var izraisīt strāvas triecienu, ja ar komplektu rīkojas, kad tas ir iesprausts kontaktligzdā.



Ko paveica valstu iestādes?

Tika konstatēts, ka 9 paraugi rada nopietnu risku drošībai un veselībai, 1 paraugs rada augstu risku, 6 paraugi – vidēju risku un 15 paraugi – zemu risku. Septiņi izstrādājumi tika atsaukti no tirgus, viens tika izņemts no tirdzniecības un piecus izstrādājumus tika aizliegts tirgot vienotajā tirgū.



Par **septiņām spuldzīšu virtenēm**, kuras rada nopietnu risku, tika iesniegti paziņojumi [Safety Gate](#) – ES ātrās brīdināšanas sistēmā bīstamu nepārtikas preču jomā. Ražotājiem un izplatītājiem tika uzdots:

- atsaukt savus izstrādājumus no patērētājiem;
- izņemt tos no tirgus;
- pārtraukt to pārdošanu;
- novērst trūkumus marķējumā, brīdinājumos un instrukcijās.

